



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

INDICAÇÃO SIGA Nº CMBG-IND-2026/00455

Autor: Vereador **Moisés Scussel Neto**

INDICAÇÃO

Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, a adoção de providências quanto à readequação da rede de drenagem e esgoto, bem como a recuperação da pavimentação na Rua Pedro Batista Menegotto, nas proximidades do número 294, Bairro Fátima.

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Bento Gonçalves,

O Vereador que esta subscreve requer que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal a presente Indicação, solicitando que, por meio do setor de obras, sejam adotadas as providências cabíveis para o conserto da tubulação, a contenção de vazamentos e a restauração do calçamento na Rua Pedro Batista Menegotto, nas proximidades do número 294, Bairro Fátima, garantindo condições adequadas de segurança e saneamento.

A presente indicação decorre dos danos estruturais significativos na via pública e do retorno de efluentes, situação que se agravou severamente após intervenções prévias e fortes chuvas recentes.

Conforme relatos da comunidade local, após a substituição da tubulação pela prefeitura, foram instalados canos com capacidade de escoamento inferior à demanda do local, o que inviabilizou a solução definitiva dos vazamentos. Com as precipitações ocorridas no dia 26 de março, a força da água provocou o deslocamento dos paralelepípedos ao redor da caixa de inspeção, abrindo valetas profundas na rua, desestabilizando a via e expondo o solo e os resíduos.

Classif. documental

01.02.01.01



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691-6533 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691-6533>



CMBGIND202600455A

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

Palácio 11 de Outubro

Este cenário representa um perigo iminente para o tráfego e para a integridade física dos pedestres. As irregularidades e buracos na pista oferecem risco de acidentes materiais e físicos, como o estouro de pneus de veículos e o perigo constante de quedas para motociclistas, crianças e idosos que transitam pelo local. Além disso, o forte odor e o escoamento inadequado de esgoto a céu aberto configuram um grave passivo ambiental e de saúde pública, expondo os moradores a riscos sanitários.

Diante disso, solicito a atuação urgente do setor competente para que sejam adotadas as medidas cabíveis, assegurando o redimensionamento adequado da tubulação, o conserto da via e o restabelecimento da segurança e da qualidade de vida dos cidadãos.

Bento Gonçalves, 14 de abril de 2026.

- assinado eletronicamente -

Vereador Moisés Scussel I MDB
Vereador





Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691.1214429-6268 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691.1214429-6268>



CMBGIND202600455A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691.1214429-6268 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691.1214429-6268>



CMBGIND202600455A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691.1214429-6268 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691.1214429-6268>



CMBGIND202600455A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691.1214429-6268 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691.1214429-6268>





Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691.1214429-6268 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691.1214429-6268>



CMBGIND202600455A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 188691.1214429-6268 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=188691.1214429-6268>



CMBGIND202600455A