

12.06

Área ocupada (Capela N. Sra. da Saúde)

BENTO GONÇALVES

BENTO GONCALVES



AC = 47°17'18"
R = 200 m
T = 87.56 m
D = 165.07 m

- | | | | |
|----|---|--|--------------|
| 1 | - | CAIXA D'AGUA | |
| 2 | - | CASA DE ALVENARIA | Nº 6206511 ✓ |
| 3 | - | " " | Nº 6206510 ✓ |
| 4 | - | " " | Nº 6206509 ✓ |
| 5 | - | " " | Nº 6206508 ✓ |
| 6 | - | " " | Nº 6206507 ✓ |
| 7 | - | " " | Nº 6206506 ✓ |
| 8 | - | " " | Nº 6206505 ✓ |
| 9 | - | " " | Nº 6206504 |
| 10 | - | " " | Nº 6206503 ✓ |
| 11 | - | " " | Nº 6206502 |
| 12 | - | " " | Nº 6206501 ✓ |
| 13 | - | " " | Nº 6206500 ✓ |
| 14 | - | INVASÃO DO VIZINHO OTAVIO VIEIRA
CASA DE MADEIRA PARTICULAR | |
| 15 | - | INVASÃO DE ANTONIO ALENCAR ALVES
CASA DE MADEIRA PARTICULAR | |
| 16 | - | INVASÃO DE LAZARO ROBERTO XAVIER
CASA DE MADEIRA PARTICULAR | FURTADO |
| 17 | - | INVASÃO DE GERVASIA CARDOSA
2 CASAS DE MADEIRA - PARTICULAR | |
| 18 | - | LAURENTINO (INVASÃO) | |
| 19 | - | DARCI (INVASÃO) | |
| 20 | - | INVASÃO | |

Pos D11 MAG 3R

TÉCNICO MANUTENÇÃO RFFSA
CREA 29.113

	RFFSA SR-6	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE PATRIMONIO
	UNIDADE DE CONTROLE PATRIMONIAL	
AREA DA RFFSA PROXIMO A ESTACAO DE SAO VALENTIM		
MAPOTECA: _____ ESCALA: 1/1000 DATA: FEVEREIRO/88	Lda ADALBERTO B. Sda TORRES	Eng. Civil SERGIO Eng. Civil RAMON