



Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
2ª Superintendência Regional
Bento Gonçalves

SMR/2ªSR/302/2014

Bento Gonçalves, 17 de Julho de 2014.

Câmara Municipal de
Bento Gonçalves

RECEBIDO EM:

29/07/2014

ÀS 11:00 Horas

Ass.: [Assinatura]

Prezado Senhor:

Em Resposta ao Ofício nº. 373/2014/GAB/LEG, informamos que já foi repassado a Ordem de Serviço a empresa detentora do contrato de conserva, para a execução da restauração do trecho: ENTR. ERS-444(A) (BENTO GONÇALVES) - ENTR. ERS-444(B) (P/ MONTE BELO DO SUL), com extensão de 2,88 km, foi feita vistoria do trecho e identificado os trechos críticos, (segue em anexo).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer orientações necessárias, através da 2ª Superintendência Regional do DAER – RS, município de Bento Gonçalves.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Engº Marcos A. de O. Ferreira
Especialista Rodoviário
Matr. 16.191-8

Ilmo Sr
Sr. Valdecir Rubbo
Presidente da Câmara Municipal
Bento Gonçalves - RS

[Assinatura]



Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
02ª Superintendência Regional - Bento Gonçalves



ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2014					
Dados do Contrato					
Contrato	AJ/CV/070/10-10	Empresa	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA		
Objeto	SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVA ROTINEIRA				
Dados do local					
Rodovia	470RSC0415	Extensão	2,88Km	Data	17/07/14
Trecho	ENTR. ERS-444(A) (BENTO GONÇALVES) - ENTR. ERS-444(B) (P/ MONTE BELO DO SUL)				
Km inicial	217 + 620	Km final	220 + 500		
Item	Descrição				
1.6c	FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=5CM) COM REPOSIÇÃO CAMADA BETUMIN				
Especificações					
DAER-ES-CON 023.0/07					
Observação: ATENDER COM URGÊNCIA, trechos especificados em anexo, e encaminhar programação da execução!					
Utilização dos equipamentos descritos na Especificação.					
Utilizar a sinalização de serviço adequada, visando proteger os operários e os usuários da rodovia.					

Ciente:

Encopav Engenharia Ltda

Fiscalização DAER:

Engº Marcos A. Ferreira

Engº Marcos A. de O. Ferreira
Especialista Rodoviário
Matr. 16.191-8



Rodovia

Trecho:

km

RSC 470

B. Gondoval - Garibaldi

Freixo

CONTROLE CORTE DE ARVORES

Data	Quantidades de toras	Metragem	Diamêtro Maior	Diamêtro Menor	Tipo/Espécie
Km	217+620m	-	218+590m		Lado Direito
	218+800m	-	218+980m		''
	219+060m	-	219+220m		''
	219+280m	-	219+330m		''
	219+360m	-	219+500m		''
	219+540m	-	219+760m		''
	219+870m	-	220+240m		3,5m largura
Km	217+610m	-	217+830m		Lado Esquerdo
	217+960m	-	218+070m		''
	218+420m	-	218+780m		''
	219+050m	-	219+230m		''
	219+470m	-	219+660m		''
	219+990m	-	220+070m		''
	220+150m	-	220+360m		''
					3,5m largura
Km	217+330m	-	218+400m		3 ^{as} Faixas
	218+860m	-	218+990m		''
	219+100m	-	219+910m		''
	220+090m	-	220+310m		''
					3,5m largura
04/02/014					

Log de digitalização

E-mail enviado

Data: Quarta-feira, 2014-07-16 22:16

Para: roberto.filho@encopav.com.br,ebrael.schena@encopav.com.br,miro@daer.rs.gov.br
,marcoaof@daer.rs.gov.br

De: 02sr@daer.rs.gov.br

Assunto: DAER - 2ª SR - Bento Gonçalves

Mensagem: Documento em anexo.

Anexos: image2014-07-16-221557.pdf