



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

Palácio 11 de Outubro

GABINETE PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO Nº 25
DE 28 / 02 / 2013
ÀS 09 / 20 HORAS

Ao Plenário
Câmara Municipal
Bento Gonçalves

Autor: CLEMENTE MIEZNIKOWSKI

REQUERIMENTO


SOLICITA À SECRETARIA DE OBRAS, NA PESSOA DO SECRETÁRIO VALDIR POSSAMAI, UM ESTUDO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DE ALAGAMENTO NAS CASAS DA RUA DOMINGOS RUBESCHINI, NO BAIRRO FENAVINHO.

JUSTIFICATIVA

Cerca de 10 famílias com residência na rua Domingos Rubeschini, bairro Fenavinho, sofrem a mais de uma década com o problema de alagamento a cada chuva de maior volume que atinge a região.

A rua fica rebaixada em relação a rua Wolsir Antonini, também conhecida como Alameda Fenavinho. Ocorre que sempre que há uma chuva cuja precipitação está acima da média, os bueiros das duas ruas não conseguem dar vazão ao volume de água e a mesma segue sempre em direção a rua Domingos Rubeschini, formando uma cascata que deságua nas casas, causando prejuízos subsequentes.

De acordo com moradores do local, os prejuízos são da ordem de R\$ 3 mil a R\$ 5 mil a cada enxurrada. Por isso, faz-se necessária uma intervenção urgente do poder público municipal na tentativa de sanar as dificuldades dos moradores da rua atingida.



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES


Palácio 11 de Outubro


GABINETE PARLAMENTAR

Segue em anexo fotos do dia seguinte da última enxurrada, ocorrida no dia 25 de janeiro de 2013, que deixa claro a necessidade de obras no local.

Na certeza de que nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos.

Bento Gonçalves, 18 de fevereiro de 2013


Vereador **Clemente Mieznikowski**
PDT




Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro
GABINETE PARLAMENTAR



Rua Domingos Rubeschini quase 24 horas depois da chuva, ainda estava alagada.

Av. Dr. Casagrande, 270 – Caixa Postal 351 – Bento Gonçalves – RS
CEP 95700-000 – Fone: 54 2105.9700




Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

Palácio 11 de Outubro

GABINETE PARLAMENTAR



Em função das irregularidades da rua, alguns dos bueiros sequer funcionam para captar a água da chuva. Eles tornam-se inúteis e sobrecarregam os outros bueiros, que em sua maioria estão entupidos.

Av. Dr. Casagrande, 270 – Caixa Postal 351 – Bento Gonçalves – RS
CEP 95700-000 – Fone: 54 2105.9700



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro
GABINETE PARLAMENTAR



Bueiros da rua Wolsir Antonini também não são suficientes para escoar a água da chuva e a mesma escorre para a rua Domingos Rubeschini, aumentando ainda mais o volume de água que invade as casas.