



Estado do Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

Palácio 11 de Outubro

GABINETE PARLAMENTAR

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO Nº 198
DE 25 / 03 / 2014
ÀS 14:16 HORAS
7

Ao
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
NESTA.

AUTOR: Vereador **VALDMIR ANTÔNIO MARINI – PT**

INDICAÇÃO

SOLICITA AO PREFEITO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, VIABILIZE O CONserto DA PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA QUE AFUNDOU EM VOLTA DA CAIXA DE INSPEÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARTHUR ZIEGLER, PRÓXIMO A RESIDÊNCIA Nº 562, BAIRRO LICORSUL.

JUSTIFICATIVA

Ao encaminharmos a presente Indicação ao Poder Executivo Municipal esclarecemos que a solicitação tem por objetivo pedir o reparo urgente da pavimentação, pois em volta da caixa de inspeção, as pedras afundaram e vem trazendo transtornos aos motoristas que trafegam naquele local, inclusive colocando em risco a segurança dos mesmos. Haja visto, que um motoqueiro acidentou-se no referido local.

Por se tratar de medida que vem ao encontro dos interesses dos moradores, solicitamos providências e atenção ao nosso pedido.

SALA DAS SESSÕES, aos vinte e quatro dias do mês março de dois mil e quatorze.

Vereador **VALDEMIR ANTÔNIO MÁRINI**
PT