



Estado do Rio Grande do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES**  
Palácio 11 de Outubro

Autor: Vereador **VALDEMIR ANTÔNIO MARINI**

**INDICAÇÃO**

**CÂMARA MUNICIPAL  
DE BENTO GONÇALVES**  
PROTOCOLO Nº .....102.....  
DE .....03.07.2017.....  
ÀS .....16:01..... HORAS  
.....Valdemir.....

Solicito ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas que viabilize o conserto da tampa de uma caixa de esgoto que cedeu na rua Senador Alberto Pasqualine, próximo ao nº 281 bairro Botafogo.

#### **JUSTIFICATIVA**

A solicitação que encaminho ao Poder Público Municipal, é de extrema importância e necessidade, e tem como objetivo atender um pedido dos moradores e motoristas que utilizam a via diariamente, na rua Senador Alberto Pasqualine nas proximidades do nº 281 a tampa de uma caixa de esgoto cedeu devido ao peso dos caminhões que trafegam pela via, sendo necessário o reparo urgente da mesma.

Na certeza de que nosso pedido merecerá seu pronto atendimento, desde já agradeço.

Bento Gonçalves, aos 03 julho de 2017.

---

Vereador **VALDEMIR ANTÔNIO MARINI**  
**PTB**