



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

Autor: Vereador **VALDEMIR ANTÔNIO MARINI**

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO N° 101.....
DE 31.01.2018.....
ÀS 08:58..... HORAS
.....[assinatura].....

INDICAÇÃO

Solicito ao Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, que viabilize o conserto na tubulação de esgoto pluvial, e os reparos na pavimentação da rua Aquiles Braganholi n° 284.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação que encaminho ao Poder Público Municipal, se faz necessária devido ao mau estado de conservação da via, pois no endereço mencionado acima, nas proximidades do número 284, encontramos o afundamento da pavimentação basáltica, com diversos buracos, possivelmente causados pela ruptura da canalização do esgoto pluvial.

Portanto é de extrema importância que seja realizado o inspeccionamento da tubulação, e o conserto da pavimentação, com a reposição dos paralelepípedos.

Na certeza de que nosso pedido merecera seu pronto atendimento, desde já agradeço.

Bento Gonçalves, aos 05 de janeiro de 2018.


Vereador **VALDEMIR ANTÔNIO MARINI**
PTB