



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO Nº213
DE 11/02/2019
AS 10:39 HORAS

Autor: Vereador **SIDINEI DA SILVA**

INDICAÇÃO

Solicita ao Poder Executivo Municipal através da Secretaria Competente, o conserto do calçamento na Rua Cavaleiro José Farina próximo ao nº 1194 no Bairro Licorsul.

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por diversos funcionários das indústrias que ficam nas proximidades do endereço, os quais solicitaram providências no sentido de fazer o conserto no endereço acima mencionado, pois neste local o calçamento está soltando formando desníveis na pista. Nota-se que esta situação tem causado transtornos aos usuários que necessitam trafegar por esta via inclusive podendo gerar acidentes.

Na certeza de que nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos.

Bento Gonçalves, 11 de fevereiro de 2018.

Vereador **SIDINEI DA SILVA**
PPS

