



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
 Palácio 11 de Outubro

Autor: Vereador **SIDINEI DA SILVA**

CÂMARA MUNICIPAL
 DE BENTO GONÇALVES
 PROTOCOLO Nº 776
 DE 05/07/2019
 ÀS 11:40 HORAS

INDICAÇÃO

Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, que proceda o conserto da rede de esgoto localizada em frente ao nº 1291 da Rua Olavo Bilac – (final do calçamento) Bairro São Bento.

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por diversos moradores os quais solicitaram providências no sentido de efetuar o conserto da Rede de Esgoto no local acima mencionado, pois devido ao problema, formou uma cratera enorme (de 2 metros de profundidade), correndo o risco de afundar mais ainda o calçamento podendo vir a gerar acidentes de grandes proporções. Esta situação está gerando sérias preocupações aos moradores deste Bairro.

Na certeza de que nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos.

Bento Gonçalves, 05 de julho de 2019.

Vereador **SIDINEI DA SILVA – PPS**

