

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

Ao Plenário
Câmara Municipal
de Bento Gonçalves

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO Nº 478
DE 20 / 08 / 2019
ÀS 08:35 HORAS
Laura B.

Autor: Vereador **JOCELITO LEONARDO TONIETTO**

PEDIDO DE INFORMAÇÕES


Reiterando o pedido feito em 30/07/2018 sob nº de protocolo 1041, solicita ao Prefeito Municipal, junto à Secretaria competente, informações para nivelamento de paralelepípedos, colocação de cordão de calçada e, agora, conserto do desmoronamento total da Rua Adelaide Basso Pasquali, 259, esquina da Rua José Marcon no Bairro Tancredo Neves.

JUSTIFICATIVA

A solicitação da moradora é para agilizarem esse trabalho, pois com o desmoronamento total do barranco, ficou ainda mais perigoso de os veículos caírem sobre sua casa. Ano passado, foi solicitado que nivelassem os paralelepípedos e ajustassem o cordão da calçada. Nada foi feito. Agora houve desmoronamento total, inclusive com entupimento da boca de lobo e canos de esgoto existentes nessa esquina.

Inclusive nesta rua, Rua José Marcon, havia uma placa de proibida a subida de caminhões, que agora já não existe mais.

Por conta disso, um caminhão não venceu a curva e derrubou o muro da casa na esquina. Seria interessante, também, fazer a verificação se esta rua é mesmo de mão única.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

Com a cratera que se formou na esquina, em frente a casa 259 da Adelaide Basso Pasquali é muito fácil alguém cair, não só veículos, mas também pessoas, por isso pedimos a gentileza do serviço ser executado com urgência.

Antecipadamente, agradecemos.

Em anexo, seguem cópia das fotos tiradas do local.

Atenciosamente,

Sala das Sessões, Fernando Ferrari, aos 19 de agosto de 2019.

Vereador **JOCELITO LEONARDO TONIETTO-PDT**
VICE-PRESIDENTE

