

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO Nº 87
DE 08.02.2021
AS 14:17 HORAS

Autor: Vereador **JOSÉ ANTÔNIO GAVA**
Número da Indicação: 026/2021


INDICAÇÃO

Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de **VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS** a manutenção com **REPAROS** na **ESCADARIA** que serve de ligação entre os Bairros Botafogo e Pomarosa, acessada pelas Rua Recife e Rua Alberto Pasqualini.

JUSTIFICATIVA

Conforme relato de moradores da rua e posterior averiguação no local, deparamo-nos com lajes soltas, degraus irregulares e afundados, mato crescendo nas laterais barras enferrujadas, entre outros, denotando abandono daquele espaço. Entretanto, percebemos a grande movimentação de pessoas que utilizam a escadaria nos dois sentidos.

Bento Gonçalves, aos 08 de fevereiro de 2021.



Vereador **JOSÉ ANTÔNIO GAVA**
PDT



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

Autor: Vereador **JOSÉ ANTÔNIO GAVA**
Número da Indicação: 026/2021

INDICAÇÃO

Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS a manutenção com REPAROS na ESCADARIA que serve de ligação entre os Bairros Botafogo e Pomarosa, acessada pelas Rua Recife e Rua Alberto Pasqualini.

