



Estado do Rio Grande do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES**  
Palácio 11 de Outubro

CÂMARA MUNICIPAL  
DE BENTO GONÇALVES  
PROTOCOLO Nº 06  
DE 07/01/2022  
ÀS 08:34 HORAS

Autor: Vereador **IDASIR DOS SANTOS**

### INDICAÇÃO

Solicita ao Prefeito Municipal, através da secretaria competente, que realizem a manutenção da caixa de inspeção de esgoto, assim como a manutenção do pavimento, na Rua Justino Cabral, nº 97, Bairro Ouro Verde.

### JUSTIFICATIVA

Essa solicitação se faz necessária, em virtude dos moradores daquele local terem procurado esse Vereador, alegando estarem correndo risco de acidentes, pois a caixa de inspeção de esgoto cedeu, assim como o pavimento, não tendo ali nenhuma sinalização ou isolamento para os pedestres.

Na certeza de que esta será atendida, desde já agradeço

Bento Gonçalves, aos 07 de janeiro de 2022.

  
Vereador **IDASIR DOS SANTOS**  
**MDB**