



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

INDICAÇÃO SIGA Nº CMBG-IND-2026/00177

Autor: Vereador **Moisés Scussel Neto**

INDICAÇÃO

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de roçada, capina e limpeza no entorno das caixas de gordura vinculadas ao prédio do SAMU, no terreno localizado aos fundos da edificação e ao longo da Rua Goiânia, no Bairro Botafogo, diante de indícios de extravasamento, proliferação de vetores e risco à salubridade urbana.

JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Bento Gonçalves,

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao Poder Executivo Municipal, por meio do órgão competente, a adoção de providências quanto à manutenção urbana e sanitária na Rua Goiânia, Bairro Botafogo, especialmente no entorno das caixas de gordura associadas ao prédio do SAMU, bem como no terreno localizado aos fundos da edificação e ao longo da via pública.

A presente indicação decorre de reclamações recorrentes de moradores e usuários da região, que relatam acúmulo excessivo de vegetação, resíduos orgânicos e ausência de manutenção periódica nas áreas mencionadas. Há indícios de extravasamento das caixas de gordura, situação que, associada ao crescimento descontrolado do mato, cria ambiente favorável à proliferação de mosquitos e outros vetores, além de comprometer as condições mínimas de higiene e salubridade urbana.

Ressalta-se que se trata de área vinculada a equipamento público de saúde, o que impõe ao Poder Público maior rigor na manutenção preventiva, tanto para proteção da população

Classif. documental

01.02.01.01



CMBGIND202600177A

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

quanto dos servidores que atuam no local. A permanência desse cenário expõe a comunidade a riscos sanitários evitáveis e transmite inequívoca sensação de abandono do espaço público.

Além disso, a vegetação alta avança sobre calçadas e margens da Rua Goiânia, dificultando a circulação segura de pedestres, prejudicando a visibilidade e contribuindo para a degradação do ambiente urbano, em desacordo com os deveres básicos de conservação das vias públicas.

Diante do exposto, faz-se necessária a intervenção imediata do Poder Executivo, com a realização de roçada, capina e limpeza adequadas no entorno das caixas de gordura, no terreno aos fundos do prédio do SAMU e em toda a extensão da Rua Goiânia, restabelecendo condições mínimas de higiene, segurança, organização urbana e prevenção sanitária à comunidade do Bairro Botafogo.

Bento Gonçalves, 09 de fevereiro de 2026.

- assinado eletronicamente -

Vereador Moisés Scussel I MDB
Vereador





Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 174691.1121713-9173 - consulta à autenticidade em <https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=174691.1121713-9173>



CMBGIND202600177A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 174691.1121713-9173 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=174691.1121713-9173>



CMBGIND202600177A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 174691.1121713-9173 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=174691.1121713-9173>



CMBGIND202600177A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 174691.1121713-9173 - consulta à autenticidade em <https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=174691.1121713-9173>



CMBGIND202600177A



Assinado com senha por MOISÉS SCUSSEL NETO.
Documento Nº: 174691.1121713-9173 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=174691.1121713-9173>



CMBGIND202600177A