



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

INDICAÇÃO SIGA Nº CMBG-IND-2026/00980

Autor: Vereador **Volmar Giordani**

INDICAÇÃO

Solicito ao Poder Executivo a vistoria e adoção de providências urgentes em calçada e terreno localizado na Rua Rita Carolina Chies Acosta, esquina com a Rua Artur Ziegler, Bairro Licorsul, incluindo a atuação da Defesa Civil e a notificação do proprietário.

JUSTIFICATIVA

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, solicito ao Prefeito, Sr. Amarildo Lucatelli, por intermédio da secretaria competente, que sejam adotadas providências em relação ao imóvel localizado na Rua Rita Carolina Chies Acosta, esquina com a Rua Artur Ziegler, Bairro Licorsul.

A situação já foi objeto de solicitação anterior, por meio da Indicação SIGA nº CMBG-IND-2025/01244, na qual foi solicitada a fiscalização e notificação do proprietário em razão das condições da calçada e do terreno.

Também consta registro realizado junto à Ouvidoria Municipal, por meio do Protocolo nº 609/2026, senha nº 25057, tipo de processo 1003, referente à situação existente no local.

Atualmente, verifica-se que a calçada apresenta sinais de alerta, em razão do terreno estar cedendo, além da presença de grande quantidade de lixo depositado a céu aberto. A situação oferece riscos aos pedestres que utilizam o passeio público, podendo ocasionar acidentes e, diante do agravamento do terreno, inclusive comprometendo a segurança da área.

Classif. documental

01.02.01.01



Assinado com senha por VOLMAR GIORDANI.
Documento Nº: 217278-4228 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=217278-4228>



CMBG-IND-2026-00980A

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

Diante disso, solicito que a Defesa Civil seja acionada para realizar vistoria técnica no local, avaliando as condições do terreno e da calçada, adotando imediatamente as medidas necessárias para isolar e sinalizar a área, prevenindo acidentes até que sejam realizados os reparos necessários.

Solicito, ainda, a fiscalização e notificação do proprietário do imóvel, para que tome as providências cabíveis quanto à recuperação e manutenção da calçada, à segurança do terreno e à retirada do lixo existente no local.

Na certeza de poder contar com o pronto atendimento, desde já, agradeço, colocando-me à disposição, ao tempo que manifesto votos de consideração e estima.

Bento Gonçalves, 31 de agosto de 2026.

- assinado eletronicamente -

Vereador Volmar Giordani I REPUBLICANOS
Vereador



Anexo I
Rua Rita Carolina Chies Acosta, esquina com Arthur Ziegler - Licorsul





Autenticado digitalmente por VOLMAR GIORDANI.
Documento Nº: 217278.1410162-103 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=217278.1410162-103>



CMBGIND202600980A